

# Zustandsrapport Steildach

Gesprochen mit: Herrn Muster  
Inhaber: Max und Marianne Muster

**Allgemeine Angaben:** Objekt: MFH  
Strasse: Musterstrasse 1  
Ort: 1234 Musterdorf

**Dachform:** Satteldach  
**Dachneigung:** ca. 30°  
**Konstruktionsart:** Sparren / Pfetten  
**Traufhöhe:** ca. 6 m  
**First und Gräte:** Firstblech  
**Rinnen und Bleche:** Verzinkt

**Deckmaterial:** Muldenziegel  
**Alter:** ca. 60 jährig

**Verlegeart, Farbe :** braun Linie  
**Produkt:** Tiefenau

**Unterdach:** -

**Wärmedämmung:** -

**Produkt, Dick:** -

**Dampfsperre:** -

**Produkt:** -

## Zustand:

<b>Deckmaterial:</b>	Im Auge behalten.
<b>Rinnen und Bleche:</b>	Stark angerostet.
<b>Unterdach:</b>	-
<b>Wärmedämmung:</b>	-
<b>Dampfsperre:</b>	-
<b>Diverses:</b>	Jährliche Dachkontrolle wäre sehr sinnvoll. Dachsanierung drängt sich in den nächsten 3 - 6 Jahren auf.

Datum des Augenscheins: 15.04.2008

Name des Kontrolleurs: F. Groll

Guggisberg Dachtechnik AG  
Werkstrasse 24  
3084 Wabern